

Ok. 0003, 14.2021



**Interpelacja nr 27 radnego Jerzego Joachimiaka złożona na Sesji Rady Miejskiej w Pakości w dniu 29.06.2021 r.**

Mieszkańcy wspólnoty Inowrocławska nr.10 kolejny już raz apelują aby podjąć skuteczną interwencję w sprawie niesprawnej instalacji kanalizacyjnej, która po każdym obfitym deszczu powoduje zalewanie piwnic oraz podwórka. Prośbę kierowali do radnych, którzy bezskutecznie interweniowali w powyższej sprawie. Wysłano skargę do zarządu Dróg Wojewódzkich, który podobno wysłał ekspertów mających zająć się tą sprawą i jak na razie brak jest skutecznego działania. Podobne prośby składano w PUG i też sprawa nie została pozytywnie załatwiona. A problem podobno można skutecznie rozwiązać oczyszczając z mułu i piasku który wpływając wraz z deszczem do kratki ściekowej zacpopował drożność instalacji ściekowej. W poprzednich latach pracownicy, których miał pan Kawka co jakiś okres czasu czyścili tę nieszczęsny odcinek udrażniając go i nie było problemu z zalewaniem posesji. Mając na uwadze częste anomalie pogodowe /ulewne deszcze/ sytuacja z zalewaniem posesji będzie jak bumerang wracała do czasu jak sprawa nie będzie definitywnie załatwiona. Trudne jest zdesperowanym mieszkańcom wytłumaczyć dlaczego ta sprawa choć z pozoru prosta w sposobie załatwienia jest tak skomplikowana. Osobiście uważam, że jedna odpowiedzialna decyzja może ten problem rozwiązać.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jerzy Joachimiak".



**Urząd Miejski w Pakości**  
88-170 Pakość, ul. Rynek 4,  
kujawsko-pomorskie  
tel. 525665024, fax 525666075  
<http://www.pakosc.pl>, <http://bip.pakosc.pl>  
e-mail: [um@pakosc.pl](mailto:um@pakosc.pl)

NIP 556-11-03-533, REGON 000530732  
BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości:  
43 8170 1034 0050 0207 2000 0010  
SWIFT Code: GBWCPLPP  
poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00,  
wtorek 7:00-16:00, piątek: 7:00-14:00

Pakość, 8 lipca 2020 r.

OKS.0003.14.2021

**Rejon Dróg Wojewódzkich  
w Inowrocławiu  
ul. Budowlana 40  
88-100 Inowrocław**

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej przez radnego Rady Miejskiej w Pakości – p. Jerzy Joachimiak z dnia 29 czerwca 2021r. oraz pisma nr ZDW.RDW.1.12.5201.09.2021 z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie braku odpływu wody podczas opadów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska –Damaśławek –Żnin –Barcin –Pakość –Inowrocław w okolicach od km 0 + 120 do km 0+150 km (na wysokości ul. Inowrocławska 10 w Pakości) prosimy o udzielenie informacji w ww. zakresie. W załączeniu przekazujemy kopię interpelacji oraz uzyskaną od Państwa odpowiedź, o której mowa wyżej.

**BURMISTRZ**  
*Zygmunt Gron*  
**Zygmunt Gron**

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości – p. Michał Siembab
2. Biuro Rady Miejskiej w Pakości
3. Radny Rady Miejskiej w Pakości – p. Jerzy Joachimiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa J.P.



# Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

ZDW.RDW1.12.5201.09/2.2021

Inowrocław, dnia 08.09.2021 r.

**Urząd Miejski w Pakości**  
**ul. Rynek 4**  
**88-170 Pakość**

W odpowiedzi na pismo OKS.0003.14.2021 z dnia 26 sierpnia w sprawie braku odpływu wody podczas opadów w ciągu DW 251 w m. Pakość, na wysokości ul. Inowrocławskiej 10 Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu informuje, że zgodnie ze złożoną deklaracją, wyrażoną w piśmie ZDW.RDW.1.12.5201.09.2021 z dnia 12 lutego br. brygada patrolowa tut. Rejonu została skierowana w dniach 4 i 9 marca 2021 r. w celu ustalenia przyczyn i usunięcia usterki w rejonie ul. Inowrocławskiej w Pakości. Jednocześnie w wyżej cyt. piśmie, dla uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji, wskazaliśmy na sposób załatwienia sprawy przypominając, że „*prace konserwacyjne poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej leżą w gestii właściciela sieci i do tej pory wykonywane były systematycznie, co w porę zapobiegało brakowi ich przepustowości*”. Należy nadmienić, że podobny sposób rozwiązania problemu opisany został w treści interpelacji Pana Radnego Rady Miejskiej w Pakości, zgłoszonej w dniu 29.06.2021 r., przesłanej do tut. Rejonu Państwa pismem zn. OKS.0003.14.2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

Czynności konserwacyjne sieci kanalizacyjnej, które stanowią ingerencję w obszar pasa drogowego, wymagają zachowania odpowiednich procedur, stąd też wymóg każdorazowego informowania o planowanym terminie ich wykonania drogomistrza tut. Rejonu, telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

W załączeniu:

- kopia pisma zn. ZDW.RDW.1.12.5201.09.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.
- kopia udzielonej odpowiedzi w powyższej sprawie, przesłanej pismem ZDW.RDW1.12.5201.09/1.2021 z dnia 12.08.2021 r.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Przewodniczący RM w Pakości – p. Michał Siembab.
3. Pan Jerzy Joachimiak, radny Rady Miejskiej w Pakości,  
(za pośrednictwem Biura RM),
4. a/a

Z up. Kierownika RDW  
Inż. Ewy Gładk  
KIEROWNIK SEKCJI  
UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW

Sprawę prowadzi:

Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów  
mgr Marta Pokacka



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Budowlana 40  
88-100 Inowrocław  
tel. 52-357-42-61  
fax 52-355-13-88



# Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

## Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Inowrocław, 12 lutego 2021 r.

ZDW.RDW.1.12.5201.09.2021

**Urząd Miejski w Pakości**  
**ul. Rynek 4**  
**88-170 Pakość**

W odpowiedzi na pismo KIO.7021.4.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie „braku odpływu wody podczas opadów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska-Damasławek-Żnin-Barcin-Pakość-Inowrocław na wysokości ul. Inowrocławskiej 10 w Pakości” Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu informuje, że problem odpływu wody deszczowej na wskazanym odcinku drogi wojewódzkiej jest spowodowany występującą w ostatnim czasie intensywnością opadów oraz prawdopodobnym brakiem przepustowości elementów infrastruktury kanalizacyjnej, na skutek występujących niskich temperatur. Czynnikiem, mającym wpływ na skuteczne i szybkie odwodnienie pasa drogowego, jest należyta sprawność urządzeń kanalizacyjnych oraz regularne wykonywanie planowych zabiegów utrzymaniowych tych urządzeń. Należy zauważyć, że prace konserwacyjne poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej leżą w gestii właściciela sieci i do tej pory wykonywane były systematycznie, co w porę zapobiegało brakowi ich przepustowości.

W związku z pismem mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Inowrocławskiej 10, zgłaszających problem „zalewania podwórka przez wodę spływającą z ulicy”, niezwłocznie po ustaniu zjawiska niskich temperatur tutaj Rejon skieruje w miejsce zdarzenia brygadę patrolową w celu ustalenie przyczyn i usunięcia usterki.

W przypadku planowania usunięcia awarii przez administratora sieci informujemy, że powyższe czynności należy wykonać pod nadzorem drogomistrza tutaj Rejonu, a o ich terminie powiadomić nas telefonicznie.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pani Gabriela Tomczak,  
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Inowrocławska 10, 88-170 Pakość
3. a/a

Sprawy prowadzi:  
mgr M. Pokacka  
tel. 52 357 42 61 w.31  
m.pokacka@zdw-bydgoszcz.pl


KIEROWNIK  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
*mgr Wiesław Kończal*

WYSELANO DNIA 2021-02-10

Załącznik/j

Podpis

*[Podpis]*  
POLEGCIWY



ul. Dworcowa 80  
85-010 Bydgoszcz  
tel. 52-370-57-13  
fax 52-370-57-16



# Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

ZDW.RDW1.12.5201.09/1.2021

Inowrocław, dnia 12.08.2021 r.

**Urząd Miejski w Pakości**  
**ul. Rynek 4**  
**88-170 Pakość**

W odpowiedzi na pismo OKS.0003.14.2021 z dnia 8 lipca br. w sprawie interpelacji zgłoszonej przez radnego Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2021 r. dot. braku odpływu wody podczas opadów w ciągu DW 251, na wysokości ul. Inowrocławskiej 10 w Pakości Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu informuje, że sposób załatwienia sprawy wskazany został w załączonym przez Państwa naszym piśmie nr ZDW.RDW.1.12.5201.09.2021 z dn. 12 lutego 2021 r. i jest tożsamy z treścią załączonej interpelacji Pana Radnego.

Jednocześnie informujemy, że planowane czynności konserwacyjne sieci kanalizacyjnej należy każdorazowo dokonać pod nadzorem drogomistrza tut. Rejonu, a o ich terminie powiadomić nas telefonicznie.

KIEROWNIK  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
mgr Wiesław Kończal

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Pan Jerzy Joachimiak, radny Rady Miejskiej w Pakości  
(za pośrednictwem Biura RM),
3. a/a

**Sporządziła:**

Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów  
mgr Marta Pokacka  
tel. 52 357 42 61  
e-mail: m.pokacka@zdw-bydgoszcz.pl

KUJAWY  
POMORZE



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

WYŚLANO DNIA 16.08.2021

Załączniki .....

Podpis .....

ul. Budowlana 40  
88-100 Inowrocław  
tel. 52-357-42-61  
fax 52-355-13-88