

Oks. 0003.24.2021



Pakość, 30 września 2021 r.

Katarzyna Tomczak

Radna Rady Miejskiej w Pakości

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pakości

Pan Michał Siembab

Zapytanie 3/2021

Zwracam się z ponownym zapytaniem, dotyczącym braku odpływu wody deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej DW251, na wysokości ulicy Inowrocławskiej 10 w Pakości. W styczniu 2020 roku i w lutym 2021 roku pisałam w tej sprawie. Niestety mimo upływu czasu problem do tej pory nie został rozwiązany.

W związku z tym proszę o interwencję w tej sprawie.

Katarzyna Tomczak



Urząd Miejski w Pakości
88-170 Pakość, ul. Rynek 4,
kujawsko-pomorskie
tel. 525665024, fax 525666075
<http://www.pakosc.pl>, <http://bip.pakosc.pl>
e-mail: um@pakosc.pl

NIP 556-11-03-533, REGON 000530732
BS w Pruszczu Pomorskim Oddział w Pakości:
43 8170 1034 0050 0207 2000 0010
SWIFT Code: GBWCPLPP
poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:00,
wtorek 7:00-16:00, piątek: 7:00-14:00

Pakość, 6 października 2021 r.

OKS.0003.24.2021

**Pani Katarzyna Tomczak
Radna Rady Miejskiej w Pakości**

W nawiązaniu do Pani interpelacji z dnia 30 września 2021r. w sprawie braku odpływu wody podczas opadów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 relacji Kaliska –Damasławek –Żnin –Barcin –Pakość –Inowrocław w okolicach od km 0 + 120 do km 0+150 km (na wysokości ul. Inowrocławska 10 w Pakości) informuję, że w dniu 10 września 2021r. otrzymaliśmy odpowiedź, w której Rejon Dróg Wojewódzkich wyjaśnia, iż skierował brygadę patrolową w dniach 4 i 9 marca br., w celu usunięcia usterki. W przypadku ponownego pojawienia się zastoiska wodnego zgłosimy ww. sprawę, w celu udroźnienia odpływu. W załączeniu przesyłamy kopię odpowiedzi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.

BUKMISTRZ
Zygmunt Groni


Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości – p. Michał Siembab
2. Biuro Rady Miejskiej w Pakości
3. Radna Rady Miejskiej w Pakości – p. Katarzyna Tomczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa B.K.

ZDW.RDW1.12.5201.09/2.2021



Inowrocław, dnia 08.09.2021 r.

B. Kagan
J. Pawłowski
10.09.2021

Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

W odpowiedzi na pismo OKS.0003.14.2021 z dnia 26 sierpnia w sprawie braku odpływu wody podczas opadów w ciągu DW 251 w m. Pakość, na wysokości ul. Inowrocławskiej 10 Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu informuje, że zgodnie ze złożoną deklaracją, wyrażoną w piśmie ZDW.RDW.1.12.5201.09.2021 z dnia 12 lutego br. brygada patrolowa tut. Rejonu została skierowana w dniach 4 i 9 marca 2021 r. w celu ustalenia przyczyn i usunięcia usterki w rejonie ul. Inowrocławskiej w Pakości. Jednocześnie w wyżej cyt. piśmie, dla uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji, wskazaliśmy na sposób załatwienia sprawy przypominając, że „*prace konserwacyjne poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej leżą w gestii właściciela sieci i do tej pory wykonywane były systematycznie, co w porę zapobiegało brakowi ich przepustowości*”. Należy nadmienić, że podobny sposób rozwiązania problemu opisany został w treści interpelacji Pana Radnego Rady Miejskiej w Pakości, zgłoszonej w dniu 29.06.2021 r., przesłanej do tut. Rejonu Państwa pismem zn. OKS.0003.14.2021 z dnia 8 lipca 2021 r.

Czynności konserwacyjne sieci kanalizacyjnej, które stanowią ingerencję w obszar pasa drogowego, wymagają zachowania odpowiednich procedur, stąd też wymóg każdorazowego informowania o planowanym terminie ich wykonania drogomistrza tut. Rejonu, telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.

W załączeniu:

- kopia pisma zn. ZDW.RDW.1.12.5201.09.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.
- kopia udzielonej odpowiedzi w powyższej sprawie, przesłanej pismem ZDW.RDW1.12.5201.09/1.2021 z dnia 12.08.2021 r.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Przewodniczący RM w Pakości – p. Michał Siembab,
3. Pan Jerzy Joachimiak, radny Rady Miejskiej w Pakości,
(za pośrednictwem Biura RM),
4. a/a

Z up. Kierownika RDW
inż. Edyta Głodek

KIEROWNIK SEKCJI
UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW

Sprawę prowadzi:

Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów
mgr Marta Pokacka